

УТВЕРЖДАЮ



Директор департамента
хозяйственной деятельности

Л.М. Чеботнягин

«*Мероп*» 2025 г.

План-график

проведения тепловизионного обследования
объектов ФГБОУ Во «ИРНИТУ»
в период 2025-2028 гг.

Документом, регламентирующим проведение тепловизионного обследования, является ГОСТ Р 54852-2011 «Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций».

№ п/п	Наименование объекта	Вид тепловизионного обследования
Отопительный сезон 2025-2026 гг.		
1	Учебные корпуса И1, И2, Д, Е, Ж, расположенные по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83	Оценка состояния ограждающих конструкций на наличие тепловых потерь. Оценка состояния систем теплоснабжения
2	Общежитие №6, расположенное по адресу, г. Иркутск, ул. Игошина, 4 Общежитие №8, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Академика Курчатова, 14 Общежитие №10, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Академика Курчатова, 8	Оценка состояния ограждающих конструкций на наличие тепловых потерь.
Отопительный сезон 2026-2027 гг.		
1	Учебные корпуса К1, К2, Б, В, Г, расположенные по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83	Оценка состояния ограждающих конструкций на наличие тепловых потерь. Оценка состояния систем теплоснабжения
2	Общежитие №11, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Академика Курчатова, 8а Общежитие №12, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Игошина, 1	Оценка состояния ограждающих конструкций на наличие тепловых потерь.

Отопительный сезон 2027-2028 гг.		
1	Учебный корпус А, Библиотека, Актальный зал, расположенные по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83	Оценка состояния ограждающих конструкций на наличие тепловых потерь. Оценка состояния систем теплоснабжения
2	Издательство, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 81/12а УФОЦ, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Ивана Франко, 28	Оценка состояния ограждающих конструкций на наличие тепловых потерь. Оценка состояния систем теплоснабжения

Главный энергетик



М.М. Азизов

Начальник отдела измерений



И.И. Илли